

## Bescheid

**über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 24. Juni 2013**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

26.03.2014

Geschäftszeichen:

II 32-1.84.2-1/06-1

**Zulassungsnummer:**

**Z-84.2-11**

**Geltungsdauer**

vom: **26. März 2014**

bis: **24. Juni 2018**

**Antragsteller:**

**Fränkische Rohrwerke  
Gebr. Kirchner GmbH + Co. KG**  
Hellinger Straße 1  
97486 Königsberg

**Zulassungsgegenstand:**

**Anlagen zur Behandlung von mineralöhlhaltigen Niederschlagsabflüssen für die Versickerung  
SediSubstrator XL 600/12 und SediSubstrator XL 600/12+12**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-84.2-11 vom 24. Juni 2013. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-84.2-11

Seite 2 von 2 | 26. März 2014

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 5.3 des Bescheids vom 24. Juni 2013 erhält folgende Fassung:

### **5.3 Wartung**

Mindestens in Abständen von 4 Jahren oder wenn die Anlage häufiger überstaut, als in der Bemessung vorgesehen, sind die Anlagen durch einen Fachkundigen entsprechend den Angaben der Anlagen 12 bis 13 zu warten. Dabei sind folgende Arbeiten auszuführen:

- Entleeren und Spülen der Anlage
- Entnahme der Filterpatronen (Deckel- und Basiselemente) und Austausch des Substrats  
Für den Austausch der Filtermaterialien sind die Materialien gemäß den Angaben der Anlage 7 zu verwenden. Es darf nur mit dem Übereinstimmungszeichen gemäß Abschnitt 2.3.2 gekennzeichnetes Substrat verwendet werden.
- Wiederbefüllung der Anlage mit Wasser bis zur Ablaufebene

Der Austausch der Filtermaterialien und sonstige Wartungsarbeiten sind in einem Betriebsbuch zu dokumentieren.

Christian Herold  
Referatsleiter

Beglaubigt