

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschäftszeichen: 06.02.2015 III 54-1.42.3-2/14

Zulassungsnummer:

Z-42.3-529

Antragsteller:

F. Willich Isoliersysteme GmbH & Co. KG Planetenfeldstraße 120 44379 Dortmund

Geltungsdauer

vom: 15. Februar 2015 bis: 15. Februar 2020

Zulassungsgegenstand:

Spachtel- und Verpressverfahren mit der Bezeichnung "WILLPOX RS" zur Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 250 bis DN 800 mit Kaltaushärtung und DN 200 bis DN 600 mit Warmaushärtung

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 13 Seiten und 21 Anlagen.





Seite 2 von 13 | 6. Februar 2015

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



Seite 3 von 13 | 6. Februar 2015

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für zwei Verfahren mit den Bezeichnungen "WILLPOX® RS Kaltaushärtend" und "WILLPOX® RS Warmaushärtend" zur Reparatur und Sanierung von Abwasserleitungen mit dem Zweikomponenten-Epoxidharzsystem mit der Bezeichnung "WILLPOX® RS" unter Verwendung von Sanierungsrobotern.

In dem Verfahren "WILLPOX® RS Kaltaushärtend" härtet das Epoxidharzsystem unter Umgebungstemperaturen aus, unter Verwendung des Sanierungsroboters mit der Bezeichnung "KA-TE/PMO" für den Nennweitenbereich DN 250 bis DN 800.

In dem Verfahren "WILLPOX[®] RS Warmaushärtend" härtet das Epoxidharz unter Wärmezufuhr aus, unter Verwendung des Sanierungsroboters mit der Bezeichnung "ProKasro" im Nennweitenbereich von DN 200 bis DN 600.

Das Verfahren "WILLPOX[®] RS Kaltaushärtend" und "WILLPOX[®] RS Warmaushärtend" darf zum Instandsetzen örtlich begrenzter Schäden in Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwasserkanälen und –leitungen mit Kreis- oder Eiprofilen, die dazu bestimmt sind Abwasser gemäß DIN 1986-3¹ abzuleiten, unter der Bedingung angewendet werden, dass das Altrohr-Bodensystem allein noch tragfähig ist.

Mit dem Verfahren "WILLPOX® RS Kaltaushärtend" können Risse, Fehlstelle, undichte Muffen und schadhafte Seitenzuläufe in Abwasserkanälen und Abwassersammelleitungen aus Steinzeug, Kanalklinker, Beton, Faserzement oder Stahlbeton in den Nennweiten DN 250 bis DN 800 mit dem "KA-TE/MPO"-Sanierungsroboter repariert werden.

Mit dem Verfahren "WILLPOX® RS Warmaushärtend" können undichte/schadhafte Abwasseranschlüssen bzw. Seitenzuläufe aus Steinzeug, Kanalklinker, Beton, Faserzement oder Stahlbeton in den Nennweiten DN 200 bis DN 600 mit dem "ProKasro"-Sanierungsroboter repariert werden.

2 Bestimmungen für die Werkstoffe

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Werkstoffe

Das Epoxidharzsystem ist ein Zweikomponenten-Harzsystem, bestehend aus Komponente **A**, dem gefüllten Epoxidharz und Komponente **B**, dem dazugehörigen Härter. Durch Mischen der Komponenten im Mischungsverhältnis **A:B** 2,56 kg:1 kg Gewichtsanteile wird das verarbeitungsfertige Epoxidharzsystem hergestellt.

Die Zusammensetzung des Epoxidharzsystems entspricht den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben.

Die Einzel-Komponenten A und B des Epoxidharzsystems sind durch folgende Eigenschaften in den Tabellen 1 und 2 gekennzeichnet:

DIN 1986-3

Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 3: Regeln für Betrieb und Wartung; Ausgabe: 2004-11



Seite 4 von 13 | 6. Februar 2015

Tabelle 1: "Eigenschaften des Harzsystems"

	Komponente A Harz	Komponente B Härter	
Mischverhältnis kg	2,56	1	
Gebinde f. Kaltaushärtung	2,16 kg	0,84 kg	
Gebinde f. Warmaushärtung	10,0 kg	3,9 kg	
Dichte bei +23 °C	≈ 1,12 g/cm ³	≈ 1,20 g/cm ³	
Viskosität bei +23 °C	557 Pa x s bis	1.284 Pa x s bis	
DIN EN ISO 3219 ²	611 Pa x s	1.450 Pa x s	
Farbe	grün	dunkelbeige	
Haltbarkeit nach Produktion	12 Monate bei +10 °C bis +30 °C		
Verarbeitungstemperatur	+15 °C	bis +25 °C	
Flammpunkt	über 200 °C	über 120 °C	
IR-Spektrum	Muss dem beim DIBt und de Stelle hinterlegten Anlagen		

Tabelle 2: "Reaktionszeiten des Epoxidharzsystems"

Materialtemperatur (Harzgemisch)	Temperatur in °C							
	15	20	25					
Topfzeit	ca. 40 Minuten	ca. 35 Minuten	ca. 30 Minuten					
Kaltaushärtung								
Klebfrei	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden	ca. 5 1/2 Stunden					
Ausschalzeit (Aushärtungszeit)	ca. 8 Stunden ca. 8 Stunden		ca. 8 Stunden					
Warmaushärtung	Warmaushärtung							
Heizzeit		ca. 25 Minuten	ca. 25 Minuten					
Abkühlzeit		ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten					

Das ausgehärtete Epoxidharzsystem muss die in der Tabelle 3 genannten Eigenschaften aufweisen.

DIN EN ISO 3219

Kunststoffe - Polymere/Harze in flüssigem, emulgiertem oder dispergiertem Zustand - Bestimmung der Viskosität mit einem Rotationsviskosimeter bei definiertem Geschwindigkeitsgefälle (ISO 3219:1993); Deutsche Fassung EN ISO 3219:1994; Ausgabe: 1994-10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-42.3-529

Seite 5 von 13 | 6. Februar 2015

<u>Tabelle</u> 3: "Physikalische Kennwerte des ausgehärteten Epoxidharzsystems der Komponenten A und B"

Dichte in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-13	≈ 1,11	g/cm ³
Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178⁴	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N/mm ²
Biegespannung σ _{fB} in Anlehnung an DIN EN ISO 178 ⁴	> 39	N/mm ²
Zug-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 527-2 ⁵	> 4.400	N/mm ²
Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 527-2⁵	> 26	N/mm ²
Druck-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 6046	> 2.300	N/mm ²
Druckfließspannung in Anlehnung an DIN EN ISO 6046	> 50	N/mm ²
Schwindmaß in Anlehnung an ISO 2577 ⁷ :	0 bis 0,5	%
Shore-Härte D in Anlehnung an DIN EN ISO 8688	D/15:73	
Haftzugfestigkeit nach DIN EN 15429	≥ 2	N/mm ²

Das Epoxidharzsystem entspricht den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten IR-Spektren.

2.1.2 Umweltverträglichkeit

Das Bauprodukt erfüllt die Anforderungen der DIBt-Grundsätze "Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" (Fassung 2011). Diese Aussage gilt nur bei der Einhaltung der Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die Herstellung der Epoxidharzsysteme erfolgt unter Einhaltung der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Rezepturen.

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind folgende Eigenschaften zu überprüfen: Eigenschaften der Harzsysteme:

- Dichte
- Viskosität
- Topfzeit

3	DIN EN ISO 1183-1	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen – Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2004; Ausgabe: 2004-05
4	DIN EN ISO 178	Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001 + Amd.1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 178:2003 + A1:2005; Ausgabe: 2006-04
5	DIN EN ISO 527-2	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschließlich Cor.1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:1996; Ausgabe: 1996-07
6	DIN EN ISO 604	Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002); Deutsche Fassung EN ISO 604:2003; Ausgabe: 2003-12
7	ISO 2577	Kunststoffe - Warmaushärtbare Formkunststoffe - Bestimmung der Schrumpfung; Ausgabe: 2007-12
8	DIN EN ISO 868	Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte) (ISO 868:2003); Deutsche Fassung EN ISO 868:2003; Ausgabe: 2003-10
9	DIN EN 1542	Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken – Prüfverfahren - Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch; Deutsche Fassung EN 1542:1999; Ausgabe: 1999-07



Seite 6 von 13 | 6. Februar 2015

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung der Epoxidharzprodukte erfolgt in Groß- oder Kleingebinden. Ein Gebinde für die Kalthärtung besteht jeweils aus der Komponente **A** in einer 2,16 kg Dose und der Komponente **B** in einer 0,84 kg Dose. Ein Gebinde für die Warmhärtung besteht jeweils aus der Komponente **A** in einem 10 kg Eimer und der Komponente **B** in einem 3,9 kg Eimer. Die Gebinde sind im werkseitig verschlossenem Zustand 12 Monate haltbar und sollten zwischen +5 °C bis +30 °C trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.

Bei Verpackung, Lagerung und Transport sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die Ausführungen im Verfahrenshandbuch des Antragstellers zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung

Die Gebinde, die Verpackung, der Beipackzettel oder der Lieferschein der Gebinde muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Der Hersteller hat am Gebinde, auf der Verpackung, dem Beipackzettel oder im Lieferschein die Gefahrensymbole und R-Sätze gemäß der Gefahrstoffverordnung und der EU-Richtlinie 1999/45/EG sowie nach den Regeln der ADR¹⁰ in den jeweils geltenden Fassungen anzugeben.

Die Gebinde sind zusätzlich mit folgenden Angaben zu versehen:

- Name und Anschrift des Herstellers
- Produktbezeichnung
- Gebindeinhalt (Volumen- oder Gewichtsangabe)
- Verfallsdatum
- Chargennummer
- Temperaturbereich für die Verarbeitung +15 °C bis +25 °C

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Verfahrenskomponenten mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Komponenten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

10

ADR

Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße



Seite 7 von 13 | 6. Februar 2015

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen.

Beschreibung und Überprüfung des Ausgangsmaterials

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle hat sich der Antragsteller davon zu überzeugen, dass die fertig abgefüllten Komponenten **A** und **B** den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben entsprechen.

Dazu hat sich der Antragsteller bei jeder Lieferung vom Vorlieferanten Werkszeugnisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 10204¹¹ vorlegen zu lassen. Nach dem Wareneingang der abgefüllten Komponenten **A** und **B** sind diesen Chargennummern zu zuordnen.

Von den fertig abgefüllten Komponenten **A** und **B** sind Proben zu entnehmen und die Reaktivität der jeweiligen Mischung sowie Dichte (Tabelle **1**) und die Topfzeit (Tabelle **2**) zu überprüfen.

Weiterhin sind die Biegespannung und die Shore-Härte D nach Abschnitt 2.1.1 Tabelle 3 des gebrauchsfertigen Harzgemisches an mindestens drei Probekörpern zu überprüfen.

Das Schwindmaß nach Abschnitt 2.1.5 ist in Anlehnung an ISO 2577⁶ an mindestens drei Probekörpern je Charge oder entsprechend DIN 16946-1¹² über die Bestimmung des Massenverlustes zu überprüfen. Die Prüfung ist an Probekörpern nach einer Konditionierung von 24 Stunden bei +20 °C \pm 2 °C durchzuführen. Für die Herstellung der Probekörper wird die Verwendung einer zerlegbaren Metallform empfohlen.

- Kontrollen und Prüfungen die während der Herstellung durchzuführen sind:
 Es sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1 zu überprüfen.
- Kontrolle der Gebinde:

Je Harzcharge sind die Anforderungen an die Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.3 zu überprüfen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteter Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204:2004; Ausgabe: 2005-01

DIN 16946-1 Reaktionsharzformstoffe; Gießharzformstoffe; Prüfverfahren; Ausgabe: 1989-03



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-42.3-529

Seite 8 von 13 | 6. Februar 2015

schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Verfahrenskomponenten durchzuführen. Die werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der Fremdüberwachung stichprobenartige hinsichtlich der Anforderungen entsprechend der Abschnitte 2.1.1 und 2.2.3 zu überprüfen. Dazu gehören auch die Überprüfung des Härtungsverhaltens, der Dichte und die IR-Spektroskopien.

Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Bei der Fremdüberwachung sind auch die Werkszeugnisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 10204¹¹ zu überprüfen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für den Entwurf

Die Angaben der notwendigen Kanal- bzw. Leitungsdaten sind vom Ausführenden zu überprüfen, z. B. Linienführung, Tiefenlage, Lage der Hausanschlüsse, Schachttiefen, Grundwasser, Rohrverbindungen, hydraulische Verhältnisse, Revisionsöffnungen, Reinigungsintervalle. Vorhandene Videoaufnahmen müssen anwendungsbezogen ausgewertet werden. Die Richtigkeit der Angaben ist vor Ort zu prüfen. Die Bewertung des Zustandes der bestehenden Abwasserleitung der Grundstücksentwässerung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens ist vorzunehmen.

Die hydraulische Wirksamkeit der Abwasserleitungen darf durch die Reparatur bzw. Sanierung nicht beeinträchtigt werden. Ein entsprechender Nachweis ist ggf. zu führen.

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Allgemeines

Der Antragsteller hat ein Handbuch mit Beschreibung der einzelnen, auf die Ausführung des Reparaturverfahrens bezogenen Handlungsschritte zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat er dafür zu sorgen, dass die Ausführenden hinreichend mit dem Verfahren vertraut gemacht werden. Die hinreichende Fachkenntnis des ausführenden Betriebes kann durch ein entsprechendes Gütezeichen des Güteschutz Kanalbau e. V.¹³ dokumentiert werden.

Das Epoxidharzsystem härtet auch unter feuchten Bedingung, vorausgesetzt die Oberflächen sind mechanisch gereinigt, sauber gefräst sowie staub- und fettfrei.

Die tiefste Anwendungsgrenztemperatur liegt bei +5 °C im Kanal.

4.2 Geräte und Einrichtungen

Mindestens für die Ausführung des Reparatur- und Sanierungsverfahrens "WILLPOX® RS" (kalt- und warmaushärtend) erforderliche Komponenten, Geräte und Einrichtungen:

- Geräte zur Kanalreinigung
- Geräte zur Wasserhaltung

¹³ Güteschutz Kanalbau e. V.; Linzer Str. 21, Bad Honnef, Telefon: (02224) 9384-0, Telefax: (02224) 9384-84



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-42.3-529

Seite 9 von 13 | 6. Februar 2015

- Geräte zur Kanalinspektion (DWA-M 149-2¹⁴)
 - Spezial-Fahrzeug mit eingebauter Stromversorgung und Zusatzaggregaten zur Reinigung der Frässtellen sowie mit Kameraeinrichtung zur Überwachung der Arbeitsvorgänge und zur Dokumentation (DWA-M 149-2¹⁴) und
- Sanierungseinrichtungen/Fahrzeugausstattungen:
 - "WILLPOX® RS" Epoidharzsystem
 - "KA-TE/PMO"- und/oder "ProKasro"-Sanierungsroboter inklusive einem Set von Werkzeugen (z. B. Fräser, Bohrer, Bürsten, Spachtel, Schalungen, Ballone etc.)
 - · Kamera, Steuereinheit mit Bildschirm
 - Rührwerk
 - Behälter für Reststoffe
 - ggf. Sozial- und Sanitärräume

Werden elektrische Geräte, z. B. Videokameras (oder so genanntes Kanalfernauge) in die zu sanierende Leitung eingebracht, dann müssen diese entsprechend den VDE-Vorschriften beschaffen sein.

4.3 Durchführung der Reparaturmaßnahme

4.3.1 Vorbereitende Maßnahmen

Die zu sanierende Abwasserleitung ist soweit zu reinigen dass die Schäden einwandfrei auf dem Monitor erkannt werden können. Die Schadensbilder sind mit Beschreibung (z. B. Wurzeleinwüchse, hineinragende Hausanschlussleitungen) und den Positionsdaten aufzunehmen.

Geräte der zwei "WILLPOX® RS"-Verfahren (kalt- und warmaushärtend), die in die zu reparierenden – bzw. zu sanierenden Leitungsabschnitten eingebracht werden sollen, dürfen nur verwendet werden, wenn zuvor durch Prüfung sichergestellt ist, dass sie sich im ordnungsgemäßen Zustand und keine entzündlichen Gase im Leitungsabschnitt vorhanden sind.

Hierzu sind die entsprechenden Abschnitte der folgenden Regelwerke zu beachten:

- GUV-R 126¹⁵ (bisher GUV 17.6)
- ATV-M 143-2¹⁴
- ATV-DVWK-A 199-1 und DWA-A 199-2¹⁶

Beim Einsteigen von Personen in Schächte und bei allen Arbeitsschritten des Reparaturund Sanierungsverfahrens sind außerdem die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Die für die Durchführung des "WILLPOX[®] RS Kaltaushärtend"- und "WILLPOX[®] RS Warmaushärtend"-Verfahrens erforderlichen Schritte sind unter Verwendung der Protokollblätter (z. B. Anlagen **11**, **20** und **21**) für jede Reparatur oder Sanierung festzuhalten.

	DWA-M 149-2	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) - Merkblatt 149: Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion; Ausgabe: 2006-11
15	GUV-R 126	Sicherheitsregeln: Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen (bisher GUV 17.6); Ausgabe: 2007-06
16	ATV DVWK-A 199-1	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung für das Personal von Abwasseranlagen, - Teil 1: Dienstanweisung für das Personal von Abwasseranlagen; Ausgabe: 2002-07
	DWA-A 199-2	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung für das Personal von Abwasseranlagen, - Teil 2: Betriebsanweisung für das Personal von Kanalnetzen und Regenwasserbehandlungsanlagen; Ausgabe: 2007-07



Seite 10 von 13 | 6. Februar 2015

4.3.2 Eingangskontrolle der Verfahrenskomponenten auf der Baustelle

Die Gebinde der Epoxidharzsysteme sind dahingehend zu überprüfen, ob die in Abschnitt 2.2.3 genannten Kennzeichnungen vorhanden, die Verpackungen noch original verschlossen und das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist. Darüber hinaus dürfen die Lager- und Verarbeitungstemperaturen nicht über- oder unterschritten werden (siehe Abschnitt 2.2.2).

4.3.3 Beschreibung der Arbeitsabläufe

Die für die jeweilige Sanierungsmaßnahme erforderliche Harzmenge ist nach Anleitung im Datenblatt bzw. Handbuch anzumischen. Die beiden Komponenten A und B des Epoxidharzsystems sind an der Baustelle kurz vor der Verarbeitung anzumischen indem der Inhalt der Dosen oder Eimern in einem Mischgefäß entleert wird und dann mit dem Mischgerät solange gründlich gemischt wird, bis die Farbe gleichmäßig und schlierenfrei ist. Es ist vor allem darauf zu achten, dass an Boden und Wand des Mischgefäßes kein unvermischtes Material zurückbleibt und dass keine Luft eingerührt wird. Die Topfzeit der angemischten Epoxidharzmasse ist abhängig von der Massen- und Umgebungstemperatur. Hierzu sind die Bestimmungen in Tabelle 4 zu beachten:

Tabelle 4: "Topfzeiten"

Materialtemperatur (Harzgemisch)	+15 °C	+20 °C	+25 °C	
Topfzeit	ca. 40 Minuten	ca. 35 Minuten	ca. 30 Minuten	

Eine Temperatur des Epoxidharzes von +20 °C wird empfohlen.

Beim Umgang mit de, Epoxidharzsystem sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die Sicherheitsdatenblätter des Herstellers zu beachten.

Harz- und Härtermengen, sowie die Temperaturbedingungen sind im Protokoll nach Abschnitt 4.3.1 festzuhalten.

Von jeder angemischten Harzmenge ist eine Probe zu entnehmen und das Reaktionsverhalten zu überprüfen und zu protokollieren.

4.3.4 Schadensabhängige Vorgehensweise mit dem "WILLPOX® RS Kaltaushärtend"-Verfahren und dem Sanierungsroboter mit der Bezeichnung "KA-TE/PMO"

4.3.4.1 Rissreparaturen und Reperaturen von undichten Muffen und Muffenversätze

Der Fräsroboter ist in die zu reparierende Abwasserleitung einzufahren und an der schadhaften Seite zu positionieren. Der Riss ist z. B. mittels einem Nutenfräser auf mindestens 2,5 cm Breite und 2,5 cm Tiefe aufzufräsen. Anschließend ist die Frässtelle zu reinigen. Nach Abschluss dieser Arbeiten ist der Fräsroboter aus der Abwasserleitung zu entfernen und mittels des einzubringenden Spachtelroboters erfolgt das Verfüllen der Nut mit dem "WILLPOX® RS" Harzsystem (reaktive Mischung), diese ist ggf. mit einem Spachtel glattzustreichen. Nach dem Aushärten sind die Übergänge und Spachtelflächen ggf. mittels Bürsten und Schleifen zu glätten. Die Ausführung der Arbeitsschritte ist mittels "Roboter-Kamera" zu überwachen und eine Bildaufzeichnung anzufertigen.

Die Menge des eingepressten Harzes ist zu protokollieren (z. B. Protokoll Anlage 11).

Die Verpresseinheit ist nach Abschluss der Aushärtung (Tabelle 5) des Harzes und Einhaltung der Abkühlzeit zu entfernt.



Seite 11 von 13 | 6. Februar 2015

Tabelle 5: "Aushärtungszeiten"

Materialtemperatur (Harzgemisch)	Temperatur in °C			
	15	20	25	
Topfzeit	ca. 40 Minuten	ca. 35 Minuten	ca. 30 Minuten	
Klebfrei	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden	ca. 5 ½ Stunden	
Ausschalzeit (Aushärtungszeit)	ca. 8 Stunden	ca. 8 Stunden	ca. 8 Stunden	

Nach der Aushärtezeit ist die Oberfläche soweit anzufräsen, zu bürsten bzw. zu schleifen, bis die hydraulische Funktionsfähigkeit der Abwasserleitung sichergestellt ist.

4.3.4.2 Reparatur undichter Seitenzuläufe (Stutzensanierung) (Anlage 1 bis Anlage 10)

Die zu sanierende Stelle ist mit dem Fräsroboter anzufahren (Anlage 1). Die Positionierung des "KA-TE/PMO"-Sanierungsroboters erfolgt anhand der Auswertung der Kamerabefahrung.

Zur Vorbereitung von Zuleitung und Hauptkanal ist mit dem Fräsroboter die schadhafte Verbindung großflächig aufzufräsen (Anlage 4), ggf. muss ein vorhandener Schlauchliner (nach Sanierungsmaßnahme mittels Schlauchliner) rundum die Öffnung aufgefräst und die Schlauchlinerkante zur Verankerung des Epoxidharzsystems hinterfräst werden. Anschließend ist der Zulaufbereich zur Entfernung des Schleifstaubes mit Hochdruckwasserstrahl zu reinigen (Anlage 5) und eine Schalungsmanschette mit dem Roboter auszufahren, zu arretieren und auszuklinken (Anlage 6). Durch die Öffnung in der Schalungsmanschette ist eine Blase zu setzten und mittels der Einspritzlöcher in der Schalungsmanschette ist das Harzsystem in den Hohlraum zu pressen (Anlage 7). Die Einspritzlöcher sind mit Schiebern dicht zu verschließen.

Nach dem Aushärten des Epoxidharzsystems und der Einhaltung der Ausschalzeit (Tabelle 5) ist die Blase und die Schalungsmanschette zu entfernen (Anlage 8) und eventuell. nachzubearbeiten.

Die Menge des eingepressten Harzes ist zu protokollieren (z. B. Protokoll Anlage 11).

4.3.5 Schadensabhängige Vorgehensweise mit dem "WILLPOX[®] RS Warmaushärtend"-Verfahren und dem Sanierungsroboter mit der Bezeichnung "ProKasro" (Anlage 12 bis Anlage 19)

Die Reparatur von undichten Seitenzuläufen (Stutzensanierung) erfolgt entsprechend den Bestimmungen im Abschnitt 4.3.4.2, jedoch mit Wärmezufuhr.

Die Erwärmung erfolgt mittels des Schildes und der Blasenheizung (Anlag **15** und **16**). Es sind die Heiz- wie Abkühlzeiten nach Tabelle **6** zu beachten.

Tabelle 6: "Topf-, Heiz- und Abkühlzeiten"

Materialtemperatur (Harzgemisch)	Temperatur in °C					
	15 20 25					
Topfzeit	ca. 40 Minuten	ca. 35 Minuten	ca. 30 Minuten			
Heizzeit		ca. 25 Minuten	ca. 25 Minuten			
Abkühlzeit	ca. 30 Minuten ca. 30 Minuten					

Die Menge des eingepressten Harzes ist zu protokollieren (z. B. Protokoll Anlage **20** und **21**) Die Robotereinheit ist nach Abschluss der Aushärtung des Harzes und Einhaltung der Abkühlzeit (Tabelle **6**) zu entfernt.



Seite 12 von 13 | 6. Februar 2015

4.4 Abschluss der Reparatur

An den Epoxidharzresten ist die feststellbare Abbindung (fühlbare Erhärtung und abgeklungene exotherme Reaktion) zu kontrollieren.

Sanierte Leitungsabschnitte dürfen frühestens nach 7 Tagen mit üblichen Hochdruckspülgeräten gereinigt und druckgeprüft werden.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist das Sanierungsergebnis durch eine Kamerabefahrung zu inspizieren und der Sanierungserfolg mittels Videoaufzeichnung zu dokumentieren. Überschüssiges Material, unsaubere Oberflächen, Überhänge und sonstige Hindernisse sind zu glätten.

Im Anschluss ist eine Druckprüfung des sanierten Bereichs entsprechend DIN EN 1610¹⁷ durchzuführen. Das Ergebnis der Druckprüfung ist der Videoaufzeichnung und dem schriftlichen Protokoll beizufügen.

5 Beschriftung im Schacht

Im Start- oder Endschacht der Reparatur- bzw. Sanierungsmaßnahme sollte folgende Beschriftung dauerhaft und leicht lesbar angebracht werden:

- Art der Reparatur bzw. Sanierung
- Bezeichnung des Leitungsabschnitts
- Nennweite
- Jahr der Reparatur bzw. Sanierung

6 Übereinstimmungserklärung über die ausgeführte Reparatur- bzw. Sanierungsmaßnahme

Die Bestätigung der Übereinstimmung der ausgeführten Reparatur- bzw. Sanierungsmaßnahme mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausführenden Betrieb mit einer Übereinstimmungserklärung auf Grundlage der Festlegungen in Tabelle **7** erfolgen.

Tabelle 7 "Verfahrensbegleitende Prüfungen"

Gegenstand der Prüfung	Art der Anforderung	Häufigkeit
optische Inspektion des Kanals	nach Abschnitt 4.3.1 und DWA-M 149-2 ¹⁴	vor jeder Sanierung
optische Inspektion des Kanals	nach Abschnitt 4.3.1 und DWA-M 149-2 ¹⁴	nach jeder Sanierung
Wasserdichtheit des Kanals	nach DIN EN 1610 ¹⁷ und Handbuch	nach jeder Sanierung
Geräteausstattung	nach Abschnitt 4.2	
Kennzeichnung der Behälter der Sanierungskomponenten	nach Abschnitt 2.2.3	jede Baustelle
Harzmischung, Harzmenge und Härtungsverhalten	Mischprotokoll nach Abschnitt 4.3.1 bzw. 4.3.3	
Kontrolle der Abbindung / Aushärtungszeit	nach Abschnitt 4.4	jede Mischung

7 DIN EN 1610

Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen; Deutsche Fassung EN 1610:1997; Ausgabe: 1997-10 in Verbindung mit Beiblatt 1; Ausgabe: 1997-10



Seite 13 von 13 | 6. Februar 2015

Der Leiter der Reparatur- bzw. Sanierungsmaßnahme oder ein fachkundiger Vertreter des Leiters muss während der Ausführung der Reparatur bzw. Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 zu sorgen.

Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen (z. B. Protokoll in der Anlage **9** und Abschnitt 4.3.1 sowie Abschnitt 4.3.3). Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens und die Bezeichnung des verwendeten Epoxidharzsystems,
- Menge und Chargennummer der verwendeten Epoxidharzsystems bzw. Einzel-Komponenten A und B,
- Umgebungs- und Kanaltemperaturen,
- Unterschrift des für die Ausführung der Reparatur- bzw. Sanierungsmaßnahme und der Kontrollen sowie Prüfungen nach Tabelle 5 Verantwortlichen.


Die Aufzeichnungen und die beschrifteten Video-Aufnahmen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber der Abwasserleitungen auszuhändigen und dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und der fremdüberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

7 Bestimmungen für den Unterhalt


Vom Antragsteller sind während der Geltungsdauer dieser Zulassung jeweils sechs reparierte bzw. sanierte Abwasserleitungen/-kanäle optisch zu inspizieren. Die Ergebnisse mit dazugehörender Beschreibung der reparierenden bzw. sanierten Schäden sind dem Deutschen Institut für Bautechnik unaufgefordert während der Geltungsdauer dieser Zulassung vorzulegen.

Rudolf Kersten	
Referatsleiter	


Beglaubigt





































Spachtel- und Verpressverfahren mit der Bezeichnung WILLPOX® RS zur Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 250 bis DN 800 mit Kaltaushärtung und DN 200 bis DN 600 mit Warmaushärtung

Anschluss vor der Sanierung / Kaltaushärtung

Anlage 9



Spachtel- und Verpressverfahren mit der Bezeichnung WILLPOX® RS zur Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 250 bis DN 800 mit Kaltaushärtung und DN 200 bis DN 600 mit Warmaushärtung


Anschluss nach der Sanierung / Kaltaushärtung

Anlage 10




		st – Vergle Isanierung	ichsliste zur Qual	itätskontrolle				
	Objekt	/AG:						
Strasse von Sch	acht bis Sch	acht	DN	Material	Länge	Rappor	t-Nr.	Blatt-Nr.
Stutzen bei Station	m				Schadenbild /	ATW:		
								•••••
u sanierender Anschluss aus	C	:? JA [□ NEIN □	Fräsau	ıfwand:			
Ookumentation nach Vorga	abe des AG:				Video Nr.:		Keine	
					Bild-Nr.:		vorher:	
Gefräster Anschluss von F	rässtaub gereinig	t?	JA □ N	IEIN 🗆	gefräst:	min		
					fertig:			
	»» Sanierung	wird nur b	oei 2 mal "JA" fo	rtgesetzt »»				
/	OV® BO E WELL	h. I P	C 1VI 0	G VG				
erpressmaterial: WILLP		_			. C.II : 1 100C	T.4.	9.0	
Chargennummer:	Komp. A:			_	r: Soll: mind. 10°C	Ist:	°C	~
	Komp. B:			uftfeuchte im Ka		nax. 85%	Ist:	<u>%</u>
Materialmenge in kg:			Kanaltemper		Soll: mind. 10°C	<u>lst:</u>	<u>°C</u>	
uspressdruck:	0 bis 10 Minut	en	S	oll: 0,8 – 5,0 ba	r		<u>lst:</u>	(bar)
Die Auspresszeit endet we	gen der Topfzeit ı	nach 30 Mi	nuten.					
Aushärtungszeiten bei M					_		jehalten	
Cohrwerkstoff:	Beton \square	Stz 1	□ к	lunsst. 🗆	Guß □	JA 🗆	NEIN	
nliner auf Rohrwerkstoff:	Beton □	Stz	п к	únsst. □	Guß □	JA □	NEIN	
lusschalung:	Anschlussani	erung erfo	lgreich?			JA 🗆	NEIN	
	Nacharbeiten	erforderlic	ch?			JA □	NEIN	
	Dokumentatio	n nach Vo	orgabe AG?			JA 🗆	NEIN	
	Dokumentatio	n nach Vo	orgabe AG?			JA 🗆	NEIN	
Bemerkungen:			•••••					
Die Ausführung der oben Jenannten Arbeiten Vird bestätigt:								







Z9436.15





















Spachtel- und Verpressverfahren mit der Bezeichnung WILLPOX® RS zur Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 250 bis DN 800 mit Kaltaushärtung und DN 200 bis DN 600 mit Warmaushärtung

Anschluss vor der Sanierungen / Warmaushärtung

Anlage 18



Spachtel- und Verpressverfahren mit der Bezeichnung WILLPOX® RS zur Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 250 bis DN 800 mit Kaltaushärtung und DN 200 bis DN 600 mit Warmaushärtung

Anschluss nach der Sanierungen / Warmaushärtung

Anlage 19



H Ausführung	sprotok	oll					
ii iiusiumi ung	sproton						
Firma							
		Objekt / AG:					
Strasse von Sch	acht	bis Schacht	DN	Material	Länge	Rapport-Nr.	Blatt-Nr.
Stutzen bei Station		m			Schadenbild / A'	TV:	
u sanierender Anschluss a	usreichen	d vorgefräst?	JA 🗆 NEIN	Frä	saufwand:	min	
Ookumentation nach Vor		-					Keine □
					Bild-Nr.:		vorher:
Gefräster Anschluss von	Frässtau	b gereinigt?	JA 🗆	NEIN □	gefräst:	min	
					fertig:		
	»» S	Sanierung wird	nur bei 2 mal "J	A" fortgesetzt »»	3		
/erpressmaterial: WILL			-	bH & Co KG			
Chargennummer:	Kon	np. A:		Materialtemper	ratur: Soll: mind.	10°C <u>Ist:</u>	°C
	Kon	np. B:		Luftfeuchte im	Kanal:	Soll: max. 85%	<u>Ist: %</u>
Materialmenge in kg:			Kanalt	emperatur:	Soll: mind.	10°C <u>Ist:</u>	°C
Auspressdruck:	0 bi	s 10 Minuten		Soll: 0,8 – 2,0	bar		<u>lst: (bar)</u>
	10 k	ois 20 Minuten		Soll: 0,3 – 0,5	bar		<u>lst: (bar)</u>
	20 1	Vlinuten bis End	le	Soll: 0,3 – 0,5	bar		<u>lst: (bar)</u>
Die Auspresszeit endet v	vegen de	r Topfzeit nach	45 Minuten, auch	ı längere Heizzeit	en.		
leizzeiten: Kanaltempe	eratur > 5	5°C => 45 min;	> 10°C => 40 mi	n; > 15°C => 35 n	nin	lst eing	gehalten
Rohrwerkstoff:	Beto	on 🗆	Stz □	Kunsst.	Guß □	JA 🗆	NEIN 🗆
nliner auf Rohrwerkstof	f: Bet	on 🗆	Stz □	Kunsst. □	Guß □	JA 🗆	NEIN 🗆
Grundwassereintritt vo	erlänger	t die Heizzeit ı	um 15 Minuten	verlängert		JA □	NEIN 🗆
Cühlzeit:						lst eing	gehalten
Für alle Heizzeiten gilt:	Nac	ch Ende der H	eizzeit 10 Minut	en abkühlen			JA 🗆 NEIN 🗆
Spachtel- und Verpr							
Sanierung erdverleg DN 250 bis DN 800						tung	Anlage 20
Vorschlag Ausführu	ngsprot	okoll Seite 1	/ Warmausha	ärtung			



usschalung:	Anschlussanierung			JA 🗆	NEIN 🗆	
	Nacharbeiten erford			JA □	NEIN 🗆	
	Dokumentation nach Vorgabe AG?			JA 🗆	JA □ NEIN □	
emerkungen:						
 Die Ausführung der oben						
genannten Arbeiten wird bestätigt:	Datum Arbeitzeit Std.		Bauleiter Name/Unterschrift Monteur			
Sanierung erdverlegte	r schadhafter Abw	Bezeichnung WILLPOX® asserleitungen im Nennwe and DN 200 bis DN 600 mit	itenbereich	rtuna	Anlage 21	
Vorschlag Ausführung			ı vvannausnar	urig	Alliaye 21	